

14

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO PASHAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASHAPA, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2316-45	FECHA:	21-10-24



Foto1: Instalación de estructura metálica para el techo.



Foto 2: Instalación de ventanas corredizas.



Foto 3: Aplicación de pintura.



Foto 4: Mantenimiento del sistema eléctrico y sustitución de bombillas.




Foto 5: Reforzamiento de puertas.



Foto 6: Sustitución de láminas dañadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Leticia Garcia Guerra
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

