



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mineral, Aldea Lelá Obraje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2330-42	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: Pintura de cubierta de techado y lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Pintura y reparación de puertas



Foto 4: Sustitución de torta de cemento por piso antideslizante.



Foto 5: Sustitución de canales de metal.



Foto 6: Pintura en muros interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia C Espino Amador

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mineral, Aldea Lelá Obraje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2330-42	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 7: Sustrucción de inodoros



Foto 8: Sustrucción de Balcones



Foto 9: Reparación o sustrucción de azulejo.




Foto 10: Reparación de planchas de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia C Espino Amador

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

