



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0005-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Losa de patio (reparación de plancha de concreto de patio).



Foto 2: Cocina (Instalación Azulejo en mueble de cocina)



Foto 3: Cocina (Cambio de techo)



Foto 4: Cocina (Instalación de piso cerámico).



Foto 5: Muro Perimetral (Reparación de Muro Perimetral de Block)



Foto 6: Muro Perimetral (Reparación de Muro Perimetral de Block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elsa Garcia
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. LOS PLANES ALDEA LOS PLANES CHIQUIMULA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

