



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los García, Aldea Tituque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0007-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: Reparación de circulado de block y malla.



Foto 2: Reparación de circulado de block y malla.



Foto 3: Remodelación de Rampa



Foto 4: Remodelación de arriete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
*Guillermina Ramirez Gonzales*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público