



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los García, Aldea Tituque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0007-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Reparación de circulado de block y malla.



Foto 2: Reparación de circulado de block y malla.



Foto 3: Remodelación de Rampa



Foto 4: Reparación de arriete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guilhermina Ramirez Gonsales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

