



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUMULA | MUNICIPIO: | OLOPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío los García, Aldea Tituque |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-0007-43 | FECHA: | 10/12/2024 |



Foto 1: Reparación de circulado de block y malla.



Foto 2: Reparación de circulado de block y malla.



Foto 3: Remodelación de Rampa



Foto 4: Reparación de arriete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Guillermo Ramires Gansales</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|--|