



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0014-43	FECHA:	13 de febrero de 2024



Foto 1: Reparación de baños y pintura




Foto 2: Reparación de canales para las agua pluviales.



Foto 3: Mejoramiento de cocina



Foto 4: Remodelación de ventanales.



Foto 5: pintura del establecimiento.



Foto 6: Reparación de techos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Armando Mendez Climaco.  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

