



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Cerrón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cerrón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0247-43	FECHA:	25/09/2024




Foto1: sustitución de lamina troquelada y capotes



Foto 2: sustitución de madera por metal



Foto 3: sustitución de canaletas de metal



Foto 4: sustitución de piso





Foto 5: Sustitución de costaneras de madera por metal.



Foto 6: Pintura en paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ángela Canán Díaz  Firma y sello del Presidente de la OPF	Olga Marina Urrutia Sagastume  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---