



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Piedra de Amolar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra de Amolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0254-43	FECHA:	04 de julio de 2024



Foto 1: Techo en mal Estado y Losa de Patio



Foto 2: Estructura de techo y Láminas en mal Estado



Foto 3: Puertas y Balcones en mal Estado



Foto 4: Ventanas y Vidrios en mal Estado



Foto 5: Muros y Pintura Deteriorada



Foto 6: Sanitarios y Azulejos en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público