

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Piedra de Amolar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra de Amolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0254-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024.




Foto 1: Cambio del Techo en mal Estado y Losa de Patio



Foto 2: Mantenimiento de Estructura de techo y quitado de Láminas en mal Estado



Foto 3: Lijado y pintado de Puertas y Balcones en mal Estado



Foto 4: Cambio de Vidrios quebrados en ventanas.



Foto 5: Mejoras de Muros y Pintura Deteriorada de estructura de techo





Foto 6: Cambio de Sanitarios y Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri yovani Ramirez M

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

