

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Piedra de Amolar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra de Amolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0254-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024.



Foto 1: Cambio del techo en mal Estado y nueva Losa de Patio.



Foto 2: Total mente mejorada la Estructura de techo y todas las Láminas nuevas.



Foto 3: Pintado de Puertas y Balcones en mal Estado.




Foto 4: Cambio de Vidrios en mal Estado por nuevos en ventanas.



Foto 5: Mejora de Muros y nueva Pintura.



Foto 6: Nuevos Sanitarios y Azulejos en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henry Yovani Ramirez M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

