



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE AMOLAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0256-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Sustrucción de Lámina



Foto 2: sustrucción de vigas de madera por estructura Metálica



Foto 3: Sustrucción de cerco de alambre por circulación de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalina Perez Rosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

2006 - 0256 - 43

Aldea Cumbre de Amolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público