

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-061829-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1829-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

