

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1829-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.




Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.




Foto 4: Sustitución de muro perimetral.



Foto 5: Sustitución de muro perimetral.



Foto 6: Sustitución de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

