

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pie de la cumbre, aldea Piedra de Amolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1834-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: continuación de muro perimetral.



Foto 2: continuación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de malla y postes por malla y tubo galvanizado



Foto 4: Continuación de Muro Perimetral

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pie de la cumbre, aldea Piedra de Amolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1834-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso



Foto 2: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso.



Foto 3: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso.



Foto 4: losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

