







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUMULA | MUNICIPIO: | OLOPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. CASERIO LAS CRUCES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA AGUA BLANCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-1882-43 | FECHA: | 14 DE DICIEMBRE 2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.B.</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|---|