



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS FLORES, ALDEA EL TABLÓN DE CAYUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1952-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Mejoramiento de muro perimetral




Foto 2: sustitucion de piso



Foto 3: Pintura de muro




Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios





Foto 5: Mejoramiento de servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Maribel Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

