



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tituque Centro, Aldea Tituque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-2075-43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: Sustitución de lamina y canales



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitucion de puertas y porton



Foto 4: sustitución de vidrios



Foto 5: reparación de cocina y reparación de pila



Foto 6: sustitucion de cerca por malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público