



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Gutiérrez, Aldea Laguna de Cayur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-2397-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Reparación del sistema eléctrico



Foto 2: Sustitución de hornilla por estufa mejorada



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Reparación de pintura de paredes




Foto 6: Reparación de pintura de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Gutiérrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

