



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Gutiérrez, Aldea Laguna de Cayur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-2397-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Reparación del sistema eléctrico



Foto 2: Sustitución de hornilla por estufa mejorada




Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Reparación de pintura de paredes



Foto 6: Reparación de pintura de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gloria Gutiérrez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

