



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Cruz Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Alta Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0286-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Colocacion de Muro Perimetral y Malla galvanizada



Foto 2: Porton Principal de maya y tubo galvanizados



Foto 3: Muro Perimetral y Malla galvanizada exterior.



Foto 4: Muro Perimetral y Malla galvanizada



Foto 5: resultado final del muro perimetral, cercanias del porton principal




Foto 6: Resultado final de la colocacion de malla galvanizada lado exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

Sonia Maritza Santos Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mario Santos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

