



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO JESÚS Y MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JESÚS Y MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0017-43	FECHA:	05/03/2014



Foto 1: Techo de madera y lámina en malas condiciones



Foto 2: Muro perimetral en malas condiciones, Zona de riesgo



Foto 3: Tináco y red de conexión de agua en malas condiciones.



Foto 4: Puertas de baños en malas condiciones.




Foto 5: vigas de madera en malas condiciones.



Foto 6: Lámina en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Enma Beatriz García de Pinto*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Eric Estuardo Alvarado Galván*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público