



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO JESÚS Y M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JESÚS Y MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0017-43	FECHA:	21/06/2024




Foto 1: Techo con estructura de metal y lamina troquelada



Foto 2: Muro périmetral en construcción para reducir zonas de riesgo.



Foto 3: Tinaco y red de conexión de agua en proceso de mejora y ampliación



Foto 4: Mejoras realizadas en puertas y baños



Foto 5: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico



Foto 6: Avances en construcción de muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Beatriz García de Pinto
Firma y sello del Presidente de la OPF

Estuardo Alvarado Galván
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

