



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO JESÚS Y MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JESÚS Y MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0017-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Sustitución de techo de madera por estructura metálica e instalación de cerámica.



Foto 2: Muro périmetal en construcción para reducir zonas de riesgo.



Foto 3: Tinaco y red de conexión de agua en proceso de mejora y ampliación



Foto 4: Mejoras realizadas en entrada principal, instalación de portón.



Foto 5: Construcción, mejoramiento de muro périmetal reduciendo zonas de riesgo.



Foto 6: Pintura e identificación del centro educativo con nombre y logotipo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Enma Beatriz García de Pinto Firma y sello del Presidente de la OPF	 Erick Estuardo Alvarado Galván Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.