



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA CUESTONA, ALDEA SANTA ROSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CUESTONA, ALDEA SANTAR ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0020-43	FECHA:	23/02/2023




Foto 1: Area para repellar



Foto 2: Area por repellar y Balcones por reparar



Foto 3: Balcones por reparar



Foto 4: Reparacion de Piso



Foto 5: Area para repellar



Foto 6: Balcones, Repello y Torta de Cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agelica Trigueros
 Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA CUESTONA, ALDEA SANTA ROSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CUESTONA, ALDEA SANTAR ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0020-43	FECHA:	23/02/2023



Foto 1: Area para repellar



Foto 2: Area para repellar



Foto 3: Area de Muro



Foto 4: Porton Principal



Foto 5: Cocina



Foto 6: Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Trigueros
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

