

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOLM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero La Cuestona, Aída Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0020-43	FECHA:	20-5-2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>angelica Trigueros</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF EDUCATIVO</p>	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

