

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERÍO LOS VADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS VADOS, ALDEA VALLE DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0025-43	FECHA:	05 DE ABRIL DE 2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución inodoro



Foto 5: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maestra Guadalupe Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P. Vados

