

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Portezuelo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Portezuelo, Aldea Santa Rosalía.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0027-43	FECHA:	24 de abril del 2024



Foto1: Mantenimiento a Estructura de puertas de los baños, cocina, salones.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación del Muro Perimetral



Foto 4: Reparacion de plancha de concreto



Foto 5: Sustitución de Bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 4.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marta Garcia Cortes</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---