

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Portezuelo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Portezuelo, Aldea Santa Rosalia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0027-43	FECHA:	24 de abril del 2024



Foto 1: Mantenimiento a Estructura de puertas de los baños, cocina, salones.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: reparación de muro perimetral block con tubo gh y maya galvanizada.



Foto 4: Reparacion de plancha de concreto



Foto 5: Sustitucion de Bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 4.



Foto 6: Sustitucion de plafoneras y focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Garcia Cortes*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

