



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. LOT. VALLE MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN VALLE MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0030-43	FECHA:	26/02/2024



1 Cubierta de lámina



2 Estructura de techo



3 Piso



4. Muro perimetral (Repello)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

