

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserío Agua Zarca	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Zarca, Aldea Atulapa,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0032-43	FECHA:	26/02/2024



foto 1 Muro perimetral en malas condiciones



foto 2 Puertas de salon en malas condiciones.



Foto 3 Piso de la escuela en malas condiciones.



Foto 4 Puerta del salon de clase en malas condiciones.



Foto 5 Baños en malas condiciones.



Foto 6 Muro perimetral en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Ronaldo Hernández Martínez 1980466782007
Firma y sello del Presidente de la OPE




Carlos Manuel Castillo Lara 2435434252007
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

