

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | Esquipulas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Olopita Centro, Aldea Olopita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-0033-43 | FECHA: | 14/03/2024 |



FOTO 1: MALLA EN MAL ESTADO





FOTO 2: PUERTA EN MAL ESTADO




FOTO 3: MURO Y MALLA EN MAL ESTADO



FOTO 4: MALLA EN MAL ESTADO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Olopita Centro, Aldea Olopita
Esquipulas, Chiquimula
DIRECCION