



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Olopita Centro, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0033-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Colocación de Block



Foto 2: Colocación de Block para muro



Foto 3: Colocación de Tubo Galvanizado



Foto 4: Colocación de Tubo Galvanizado




Foto 5: Colocación de Tubo Galvanizado




Foto 6: Mantenimiento de columnas para puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Olopita Centro, Aldea Olopita
Esquipulas, Chiquimula
DIRECCION