

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Olopita Centro, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0033-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Muro Perimetral de 130 mt²



Foto 2: Muro Perimetral de 130 mt²



Foto 3: Muro Perimetral de 130 mt²



Foto 4: Muro Perimetral de 130 mt²



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
<p>Firma y sello del Presidente de la CEF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>



Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Olopita Centro, Aldea Olopita
Esquipulas, Chiquimula
DIRECCION