

ur

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Residenciales del Valle"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	RESIDENCIALES DEL VALLE, ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0036-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Patio desnivelado lo que provoca acumulación de agua.



Foto 2: Sustitución de tubería de red de agua potable.



Foto 3: Vidrios de las ventanas quebradas.



Foto 4: Sustitución de tubería de drenaje por estar deteriorada.



Foto 5: Muro exterior sin repello



Foto 6: Mantenimiento preventivo, pintura deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

