

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío El Júcaro, Aldea San Pedro Jagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Júcaro, Aldea San Pedro Jagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0062-43	FECHA:	26 de febrero de 2,024



Muro perimetral de enfrente



Muro perimetral de la parte de atrás



Muro perimetral del costado izquierdo



Sanitarios y lámina en mal estado



Lámina deteriorada



Lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Madrid

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

