

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA ATULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0275-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Puerta. (Sustitución de puerta)



Foto 2: Piso. (Sustitución de piso rústico, por cerámica, de los corredores y cocina)



Foto 3: Piso. (Sustitución de piso líquido, por ceramica de las aulas pequeñas)



Foto 4: baja de agua pluvial.



Foto 5: Banquetas y cunetas de concreto



Foto 6: Banquetas y cunetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA ATULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0275-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



Foto 7: Pintura en muros interiores y en las aulas interior y exterior



Foto 8: Servicios sanitarios y sus accesorios (un baño nuevo y dos se le colocaron solo los accesorios)



Foto 9: Mantenimiento a portones (se les cortó la parte de abajo para que coincidieran al momento de colocar el piso.)



Foto 10: Reparación de drenajes y red de agua potable (se sustituyeron llaves de pado, tubos de agua potable, accesorios de tinaco y tubería de drenajes.



Foto 11: accesorios de tinaco.



Foto 12: Reparación del sistema eléctrico (cables)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA ATULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0275-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024




Foto 13: Sustitución de tomacorrientes.



Foto 14: Sustitución de interruptores simples y dobles



Foto 15: Sustitución de lámparas por bombillos led.




Foto 16: Sustitución de flipones.



Foto 17: Reparación de cocina, estufa y desayunador



Foto 18: Sustitución de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público