

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Ciquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0278-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte, Madera por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura, lijado, pintura y cambio de chapas.



Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0278-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 7: sustitución de inodoros.



Foto 8: Sustitución de balcones




Foto 9: sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

