

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0278-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte, Madera por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura, lijado, pintura y cambio de chapas.



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el registro de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0278-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: sustitución de inodoros.



Foto 8: Sustitución de balcones



Foto 9: sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---