

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuevitas, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0280-43	FECHA:	5/03/2024



FOTO 1: TECHO EN MAL ESTADO, LAMINA Y ESTRUCTURA NO ADECUADA



FOTO 2: TECHO DE BAÑOS CONDICIONES DE ESTRURA NO ADECUADA.



FOTO 3: TECHO CON ESTRUCTURA NO ADECUADA Y LAMINA DE CALIBRE NO RECOMENDO



FOTO 4: TECHO DEL CORREDOR CON ESTRUCTURA NO CORRECTA



FOTO 5: PISO DE TORTA DE CEMENTO



FOTO 6: PUERTAS EN MAL ESTADO,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria guadalupe M.-L.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público