



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Cruz Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Alta Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0286-43	FECHA:	



FOTO 1: Muro perimetral de la escuela en malas condiciones



foto 2: muro perimetral en malas condiciones



foto 3: Muro perimetral de la escuela en malas condiciones



foto 4: en el área de atrás la escuela no cuenta con muro perimetral.



foto 5: cerco en malas condiciones.



foto 6: puerta de la escuela en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Maritza Santos Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

