



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Cruz Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Alta Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0286-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: inicio de trabajos en muro perimetral



Foto 2: inicio de trabajos con maquinaria pesada en muro perimetral



Foto 3: fundicion de muro de contencion.



Foto 4: continuación de los trabajos en muro perimetral.



Foto 5: Colocacion de malla galvanizada.



Foto 6: colocacion de maya galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonia Maritza Santos Lopez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Maria Elena Vera*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

