

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0288-43	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y LLAVES EN LAVAMANOS



Foto 5: REPARACIÓN DE DE MURO PERIMETRAL, REPELLO Y CERNIDO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafaela Merlineen

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0288-43	FECHA:	




FOTO 7 REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



FOTO 8 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL



Foto 10: PINTURA EN MURO PERIMETRAL



FOTO 11 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafaela Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

