Administration des Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Cuiquimula		MUNICIPIO:	ESQUIPULAS		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAFETALES		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0290-43		FECHA:	08/07/2	08/07/2024	




Foto1: MODULO CUBIERTA DE LÁMINA, lámina en mal estado



Foto 2:MODULO PISO sustitución ya que se encuentra en mal esatado



Foto 3: Pisos en mal estado



Foto 4: MODULO REPARACIÓN Y CERNIDO DE PAREDES, colocar cernido de paredes



Foto 5: MODULO VENTANAS,en mal estado



Foto 6: sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y advellar champa Volas
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JORNADA MA: UTINA

Firma y sello del Presidente del ASPETALES, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA



