

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0290-43	FECHA:	27/11/2024




Foto1: Lámina de techo terminada



Foto 2: colocación de piso de salones terminado



Foto 3: Colocación de piso en salones terminado



Foto 4: colocación de ventanas terminado





Foto 5: cernido en pared terminado



Foto 6: colocación de piso en cocina terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MAÑUTINA ALDEA CAFETALES, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---	---

