

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BELÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELÉN, ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0291-43	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Piso corredor



Foto 2: Piso aula



Foto 3: Ventana



Foto 4: Ventana




Foto 5: Muro de contención



Foto 6: Muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORPE	 CONSEJO EDUCATIVO ALDEA BELÉN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELÉN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA
--	---	---	---