

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea el Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0296-43	FECHA:	26/02/2024



foto 1: reparación a puerta de metal



foto 2: cambio de puerta de pleibo por puerta de metal



foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



foto 4: sustitución de piso de concreto en el corredor por piso cerámico



foto 5: sustitución de piso de concreto por cerámica



foto 6: colocación de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Consuelo Meléndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea el Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMI ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0296-43	FECHA:	26/02/2024



foto 7: colocación de canales y bajadas de agua pluvial




foto 8: pintura es muro exterior



foto 9: mantenimiento a portón de metal



foto 10: muro perimetral de block con malla y tubo galvanizado




foto 11: losa o piso cerámico en área para comedor



foto 12: cambio de bombillos eléctricos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Firma Consuelo Meléndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea el Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0296-43	FECHA:	26/02/2024



foto 13: colocacion de piso cerámico al área de cocina



foto 14: puertas para gabinete de cocina



foto 15: colocación de puertas para gabinete



foto 16: repello y cernido de pared de adobe



foto 17: repello de muro de contención



foto 18: reparación de muro para área de recreación de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Ismaels Consuelo Meléndez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

