

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | Esquipulas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Valle Dolores | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Valle Dolores, Centro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-0301-43 | FECHA: | 27/07/2024 |



Foto 1: Cubierta de lámina nueva y colocada en el techo.



Foto 2: Piso de granito nuevo en las aulas.



Foto 3: Estructura metálica limpia y pintada.



Foto 4: Estructura del modulo 2 limpia y pintada.



Foto 5: Piso de cemento nuevo en el módulo 2.



Foto 6: Sanitario nuevo, limpio y con accesorios nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enrique Mata

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA**
Aldea Valle Dolores.
Esquipulas Chiquimula.