

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Nicolás	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0305-43	FECHA:	12 de junio de 2024



Foto 1: Remodelación de banqueta del establecimiento educativo.



Foto 2: Cambio de cableado de energía eléctrica.



Foto 3: Canal de metal en malas condiciones.



Foto 4: Colocación de baranda de hierro.





Foto 5: Balcones en malas condiciones.



Foto 6: Repello de la escuela en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

