

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Nicolás	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0305-43	FECHA:	12 de junio de 2024




Foto 1: Remodelación de cernido y repello



Foto 2: Remodelación de muro de contención



Foto 3: Remodelación de grietas y fisuras



Foto 4: Remodelación de balcones





Foto 5: Remodelación de red eléctrica



Foto 6: Remodelación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Biedad Perez Ramirez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

